

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成29年8月16日	鳥栖市教育委員会において、平成28年度事業の点検評価の審議・決定
平成30年8月8日	鳥栖市教育委員会において、平成29年度事業の点検評価の審議・決定
令和元年8月21日	鳥栖市教育委員会において、平成30年度事業の点検評価の審議・決定
令和2年8月12日	鳥栖市教育委員会において、令和元年度事業(平成30年度繰越)の点検評価の審議・決定

(2) 評価の方法

- ・教育委員会による自己評価について協議を行った後、学識経験者2名により外部評価を実施。
- ・点検評価の結果については、市ホームページにおいて公表を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、すべて達成できた。
特に、田代中学校の大規模改修工事や普通教室棟増築工事により、校舎や屋内運動場の施設損耗の回復や学習環境の改善、生徒数の増加に伴う教室不足の解消を図ることができた。
また、小中学校トイレ改修事業により児童生徒の学校生活環境が大きく改善され、非構造部材改修事業により屋内運動場の安全性が確保された。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

年次計画に基づき、田代中学校の普通教室棟及び屋内運動場、鳥栖西中学校の管理棟について、大規模改修事業を実施し、老朽施設の機能回復や環境改善を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

域内の学校施設については、耐震化対応済み。
屋内運動場の非構造部材改修工事、田代中学校の備蓄倉庫整備、田代中学校及び鳥栖西中学校の屋外便所整備を実施し、学校施設に必要な防災機能強化を図った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

目標設定なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

田代中学校普通教室棟の増築における空調設備の整備、老朽化がみられる小中学校のトイレを順次改修による洋式化及び多目的トイレ整備の実施により、障害のある児童生徒にも配慮した学校生活環境の向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

田代中学校の普通教室棟の増築工事により、生徒数増加による教室不足を解消した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

田代中学校と鳥栖西中学校の旧屋外便所は、各工事期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
田代中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.6～H28.10	H28.11.9		
田代中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	—	H28.6～H29.3	H29.3.7		
田代中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H28.6～H28.10	H28.11.9		
鳥栖小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H29.7～H29.11	H29.12.6		
鳥栖小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	—	H29.7～H29.11	H29.12.6		
鳥栖小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H29.6～H29.9	H29.9.20		
旭小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H29.7～H29.11	H29.12.6		
旭小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	—	H29.7～H29.11	H29.12.6		
旭小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H29.6～H29.9	H29.9.20		
若葉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H29.7～H29.11	H29.12.6		
若葉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	—	H29.7～H29.11	H29.12.6		
若葉小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H29.6～H29.9	H29.9.20		
田代中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H29.6～H30.1	H30.2.8		
田代中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	H29.6～H30.1	H30.2.8		
田代中学校	(2)	36	防災機能強化	—	—	H29.6～H30.3	H30.3.23	屋外トイレ改築	
基里中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H29.7～H29.11	H29.12.6		
基里中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	—	H29.7～H29.11	H29.12.6		
基里中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H29.6～H29.9	H29.9.20		
鳥栖北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H30.6～H30.11	H30.11.14		
鳥栖北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	—	H30.6～H30.11	H30.11.14		
鳥栖北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H30.6～H30.9	H30.9.19		
田代小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H30.6～H30.11	H30.11.14		
田代小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	—	H30.6～H30.11	H30.11.14		
田代小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H30.6～H30.9	H30.9.19		
基里小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H30.6～H30.11	H30.11.14		
基里小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H30.6～H30.9	H30.9.19		
麓小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H30.6～H30.9	H30.9.19		
鳥栖中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H30.6～H30.10	H30.10.24		
鳥栖中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H30.7～H30.9	H30.10.3		
鳥栖西中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.9～H31.3	H31.3.25		
鳥栖西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	H30.6～H31.3	H31.3.25		
鳥栖西中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H30.7～H30.9	H30.10.5		
鳥栖西中学校	(2)	36	防災機能強化	—	—	H30.9～H31.3	H31.3.25	屋外トイレ改築	
弥生が丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	R1.6～R1.8	R1.9.12		
弥生が丘小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	R1.6～R1.8	R1.9.12		