

○鳥栖市立小中学校施設の耐震改修状況調査結果

NO	用途	施設名	建物名(棟名)	建設年度	構造	階数	面積 (㎡)	診断年度 (済/予定)	診断対象棟数	補強前 Is値	対 応	補強年度 (済/予定)	補強後 Is値	現在の 耐震性
1	小学校	鳥栖小学校	普通教室棟	S51	RC	3	4,256	H18	3	0.6	Is値が0.7以下であるため要補強	H20済	0.89	○
2		鳥栖小学校	管理・特別教室棟	S53	RC	3	2,082	H18	1	0.73	Is値が0.7以上であるため補強不要	-	-	○
3		鳥栖小学校	屋内運動場	S41	S	1	730	H17	1	0.19	Is値が0.7以下であるため要補強	H19済	0.72	○
4		鳥栖北小学校	普通教室棟	H5	RC	3	4,286	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
5		鳥栖北小学校	管理特別教室棟	H5	RC	3	2,217	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
6		鳥栖北小学校	屋内運動場	H4	RC	2	1,690	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
7		田代小学校	普通教室棟	S45	RC	3	3,082	H18	4	0.5	Is値が0.7以下であるため要補強	H20済	0.76	○
8		田代小学校	管理特別教室棟	S50	RC	2	1,965	H18	1	0.73	Is値が0.7以上であるため補強不要	-	-	○
9		田代小学校	屋内運動場	H6	S	1	1,018	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
10		基里小学校	管理特別教室棟	S52	RC	2	1,350	H18	3	0.38	Is値が0.7以下であるため要補強	H20済	1.07	○
11		基里小学校	普通教室棟	S50	RC	3	2,982	H11	2	0.71	Is値が0.7以上であるため補強不要	-	-	○
12		基里小学校	屋内運動場	S48	S	1	735	H18	1	0.77	Is値が0.7以上であるため補強不要	-	-	○
13		麓小学校	普通管理教室棟	S54	RC	3	2,820	H18	2	0.71	Is値が0.7以上であるため補強不要	-	-	○
14		麓小学校	普通教室棟	S55	RC	2	677	H18	2	0.78	Is値が0.7以上であるため補強不要	-	-	○
15		麓小学校	屋内運動場	S56	S	1	854	H17	1	0.33	Is値が0.7以下であるため要補強	H21済	0.88	○
16		旭小学校	管理特別教室棟	S59	RC	3	3,199	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○

○鳥栖市立小中学校施設の耐震改修状況調査結果

NO	用途	施設名	建物名(棟名)	建設年度	構造	階数	面積 (㎡)	診断年度 (済/予定)	診断対象棟数	補強前 Is値	対 応	補強年度 (済/予定)	補強後 Is値	現在の 耐震性
17	小学校	旭小学校	普通教室棟	S59	RC	3	2,741	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
18		旭小学校	屋内運動場	S59	S	1	763	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
19		若葉小学校	管理特別教室棟	S53	RC	2	1,507	H16	1	0.74	Is値が0.7以上であるため補強不要	-	-	○
20		若葉小学校	普通教室棟	S52	RC	3	3,004	H16	2	0.62	Is値が0.7以下であるため要補強	H17済	0.71	○
21		若葉小学校	屋内運動場	S53	S	1	710.0	H18	1	0.32	Is値が0.7以下であるため要補強	H20済	0.96	○
22	中学校	鳥栖中学校	普通教室棟1	S47	RC	3	3,340	H9	2	0.53	Is値が0.7以下であるため要補強	H10済	0.8	○
23		鳥栖中学校	管理棟	S50	RC	2	1,237	H10	1	0.94	Is値が0.7以上であるため補強不要	-	-	○
24		鳥栖中学校	特別教室棟	S52	RC	3	2,684	H10	2	0.52	Is値が0.7以下であるため要補強	H11済	0.76	○
25		鳥栖中学校	屋内運動場	S50	S	2	1,323	H14	1	0.26	Is値が0.7以下であるため要補強	H15済	0.9	○
26		田代中学校	管理特別教室棟	S59	RC	3	3,287	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
27		田代中学校	普通教室棟	S58	RC	3	2,843	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
28		田代中学校	屋内運動場	S59	S	2	1,161	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
29		基里中学校	管理棟	H2	RC	2	1,570	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
30		基里中学校	特別教室棟	H2	RC	2	1,573	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
31		基里中学校	普通教室棟	H2	RC	2	1,553	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
32	基里中学校	屋内運動場	H2	S	2	1,484	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○	

○鳥栖市立小中学校施設の耐震改修状況調査結果

NO	用途	施設名	建物名(棟名)	建設年度	構造	階数	面積 (㎡)	診断年度 (済/予定)	診断対象棟数	補強前 Is値	対 応	補強年度 (済/予定)	補強後 Is値	現在の 耐震性
33	中 学 校	鳥栖西中学校	普通・特別教室棟	S44	RC	3	4,267	H18	2	0.35	Is値が0.7以下であるため要補強	H20済	0.72	○
34		鳥栖西中学校	管理棟	S48	RC	2	1,572	H18	1	0.65	Is値が0.7以下であるため要補強	H20済	0.71	○
35		鳥栖西中学校	屋内運動場	S46	S	2	1,161	H17	1	0.35	Is値が0.7以下であるため要補強	H20済	0.8	○
36	参 考	弥生が丘小学校	管理特別教室棟	H19	S	2	2,209	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
37		弥生が丘小学校	普通教室棟1	H19	W	1	502	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
38		弥生が丘小学校	普通教室棟2	H19	W	1	502	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
39		弥生が丘小学校	普通教室棟3	H19	W	1	502	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
40		弥生が丘小学校	屋内運動場	H19	RC	3	827	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
41		弥生が丘小学校	普通教室棟4	H21	S	1	985	不要	0	-	基準日以降の確認申請物件のため不要	-	-	○
									35					

※ 耐震診断実施基準(文部科学省基準) 非木造の2階以上または、延床面積200㎡以上(平屋建てを含む)の施設のうち、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設された施設が対象

※ 構造欄のRCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造、Wは木造の略です。

※ Is値とは、構造耐震指標であり、0.7以上であれば補強の必要はありません。

※ 耐震診断が必要な35棟については平成18年度で診断完了しており、補強工事の進捗を示す耐震化率については平成21年度の麓小学校屋内運動場の工事により100%となりました。