


通学路等の安全対策箇所図（鳥栖小学校区）



⑤交差点で一時停止しない車両への対策。
(R5新規)



【対策メニュー】
路面標示（ステッカー）の設置

⑥歩道に水たまりができる。
(R5新規)



【対策メニュー】
側溝の整備

①横断歩道に気づきにくい。待機場所に十分な広さがない



【対策メニュー】
・注意看板、狭さくの設定⇒R4整備済み
・歩道の整備、横断歩道位置の変更

②交差点歩行者待機場所に交通安全設備がない



【対策メニュー】
防護柵の設置

③歩道が無く交通量が多い




【対策メニュー】
検討中

④歩道区域が分かりづらい。
交差点で一時停止しない車両への対策。
(R5新規)



【対策メニュー】
路面標示（ステッカー）の設置

通学路等の安全対策箇所図（鳥栖北小学校区）



①市道沿いの水路に蓋がなく危険



【対策メニュー】
 転落防止柵の設置

②道幅が狭く交通量が多い。



【対策メニュー】
 ・防護柵の設置（古野町交差点）
 ・狭小な歩道部の安全対策について長期的に検討を行う

③歩道はあるが、通学時間帯自転車と歩行者が交錯する



【対策メニュー】
 街路樹の撤去 ⇒ R5対策済み

④道幅が狭く交通量が多い。



【対策メニュー】
 歩道のカラー舗装

⑤スピードを超過した車両が多い。交差点で一時停止しない車が多い。



【対策メニュー】
 速度抑制対策を検討を行う。

⑥下校時間に人通りが少なく防犯上心配がある。（R5新規）




【対策メニュー】
 警察による防犯パトロールを強化 ⇒ R5対策済み

通学路等の安全対策箇所図（田代小学校区）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校、PTA
 - ・道路管理者
 - ・警察署
 - ・区長、交通安全指導員

※赤字は昨年度からの変更点

- ：要対策箇所
- ※ ○はR5年度点検箇所



①交差点部の歩行者待機場所の安全対策に懸念がある



【対策メニュー】
防護柵等の設置

②交差点部で一時停止しない車両があり危険 (R5新規)



【対策メニュー】
一時停止線の設置

③歩道が狭く危険 (R5新規)



【対策メニュー】
歩道の整備を検討する。

④歩道が整備されておらず危険 (R5新規)




【対策メニュー】
外側線の改良を検討する

通学路等の安全対策箇所図（弥生が丘小学校区）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校、PTA
 - ・道路管理者
 - ・警察署
 - ・区長、交通安全指導員

※赤字は昨年度からの変更点

○：要対策箇所
 ※○はR5年度点検箇所



- ① 弥生が丘西交差点（一般県道九千部山公園線）
- ② 弥生が丘東交差点（一般県道九千部山公園線）
- ③ 弥生が丘駅前交差点（一般県道九千部山公園線）

【対策メニュー】
 防護柵の設置

④ 信号の無い交差点で一時停止をしない車両があり危険

【対策メニュー】
 横断歩道のカラー化による注意喚起

⑤ 抜け道としてスピードを出す車両が多く危険

【対策メニュー】
 ハンプの設置 ⇒ R5設置済み

⑥ 歩道の植樹マスで段差が生じており危険（R5新規）

【対策メニュー】
 植樹マスの整備

⑦ 交差点部の植栽が見通しを阻害しており危険（R5新規）

【対策メニュー】
 植栽の剪定 ⇒ R5対策済み

⑧ 横断歩道に水たまりが生じる（R5新規）


【対策メニュー】
 側溝の清掃 ⇒ R5対策済み

通学路等の安全対策箇所図（若葉小学校区）

- 【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA
 ・道路管理者
 ・警察署
 ・区長、交通安全指導員

※赤字は昨年度からの変更点

○：要対策箇所
 ※○はR5年度点検箇所



①交通量が多いが、路側帯が狭く危険



【対策メニュー】
 歩道の設置・拡幅

②スピードを出す車両が多く危険



【対策メニュー】
 ポストカーンの設置 ⇒ R5対策済み

③交差点へ車の出入りが多い。歩道を通行する歩行者と接触しそうで危険
 (R5新規)



【対策メニュー】
 路面標示（ステッカー）の設置

④交差点へ車の出入りが多い。歩道を通行する歩行者と接触しそうで危険
 (R5新規)



【対策メニュー】
 路面標示（ステッカー）の設置
 注意喚起看板の設置

⑤側溝のグレーチング蓋で転倒する危険がある（R5新規）




【対策メニュー】
 グレーチング蓋の滑り止め対策

通学路等の安全対策箇所図（基里小学校区）

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA
 ・道路管理者
 ・警察署

※赤字は昨年度からの変更点

○：要対策箇所
 ※○：R5年度点検箇所



- ① 曾根崎西交差点（一般県道鳥栖停車場曾根崎線）
 - ② 基里中前交差点（主要地方道鳥栖朝倉線）
 - ③ 姫方東交差点（国道500号）
 - ④ グリーンロジスティクスパーク鳥栖交差点（国道500号）
 - ⑤ 幡崎交差点（国道500号）
- 【対策メニュー】
 防護柵の設置

⑥ 大型車両の通行があるが横断歩道が無いため危険

【対策メニュー】
 横断歩道の設置

⑦ 交差点を出入りする車両と歩道を通行する歩行者が接触する危険がある（R5新規）

【対策メニュー】
 路面標示（ステッカー）の設置

⑧ 交差点の交通量が多く、通行車両の優先区分が分かりづらく危険（R5新規）

【対策メニュー】
 薄くなった停止線を復旧する

⑨ 交差点を出入りする車両と歩道を通行する歩行者が接触する危険がある（R5新規）


【対策メニュー】
 歩道の安全対策を検討

通学路等の安全対策箇所図（麓小学校区）

- 【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA
 ・道路管理者
 ・警察署
 ・区長、交通安全指導員

※赤字は昨年度からの変更点

- ：要対策箇所
 ※○はR5年度点検箇所



①歩道が狭く危険

【対策メニュー】
歩道の設置・拡幅

⑦交差点の歩行者待機場所に防護施設が無い

【対策メニュー】
防護柵等の設置

⑧交差点の歩行者待機場所に防護施設が無い

【対策メニュー】
防護柵等の設置

⑨歩道に車両が突っ込む事故が頻発している (R5新規)


【対策メニュー】
防護柵の強化

⑩交差点で車両と歩行者が接触する危険がある (R5新規)

【対策メニュー】
路面標示（ステッカー）の設置

- ②新鳥栖駅入口交差点（主要地方道佐賀川久保鳥栖線）
 ③一本杉住宅入口交差点（主要地方道佐賀川久保鳥栖線）
 ④（仮）麓駅前交差点（主要地方道佐賀川久保鳥栖線）
 ⑤乗目交差点（主要地方道佐賀川久保鳥栖線）
 ⑥塩塚交差点（主要地方道久留米基山筑紫野線）
- 【対策メニュー】
防護柵の設置

通学路等の安全対策箇所図（旭小学校区）



①下野交差点（一般県道中原鳥栖線）

【対策メニュー】
防護柵の設置

②既設のガードパイプが経年劣化しており、事故があった際危険



【対策メニュー】
防護柵の取替

③抜け道としての利用が多く、スピードを出した車両が危険



【対策メニュー】
路面標示の設置

④交差点形状が歪で見通しが悪く危険（R5新規）



【対策メニュー】
外側線の設置

⑤信号が無く、横断歩道が長い場合危険（R5新規）



【対策メニュー】
横断歩道部の安全対策を検討